

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN QUIACQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2408-41	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: MALLA, ESTADO ACTUAL



Foto 2: PUERTA PRINCIPAL, ESTADO ACTUAL.



Foto 3: REJA CON CORROSIÓN



Foto 4: MALLA CIRCULAR REJILLAS




Foto 5: PUERTAS QUE SE VA A CORTAR




Foto 6: PUERTAS QUE SE VA A CORTAR Y PINTAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN QUIACQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2408-41	FECHA:	1/09/2025



Foto 7: PUERTA A CORTAR Y PINTAR



Foto 8: PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA



Foto 9: PISO DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA



Foto 10: PISO DE CEMENTO TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA



Foto 11: PISO DE TORTA DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA



Foto 12: PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN QUIACQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2408-41	FECHA:	1/09/2025



Foto 13: PISO DE TORTA DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA



Foto 14: PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA



Foto 15: PISO DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA



Foto 16: PISO DE CEMENTO TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA




Foto 17: PISO DE TORTA DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA



Foto 18: PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN QUIACQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2408-41	FECHA:	1/09/2025



Foto 19: PISO DE TORTA DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA



Foto 20: PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA

Foto 9: PISO DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA

Foto 9: PISO DE CEMENTO TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA

Foto 5: PISO DE TORTA DE CEMENTO LISO POR PISO DUELA

Foto 6: PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la COPB



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

