

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL, TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0108-41	FECHA:	1/09/2025



Foto1: Repellado y blanqueado de pared en direccion con una medida de 75 m2



Foto 2: sustitucion de pared machimbre por tablayeso en direccion con una medida de 8 m2



Foto 3: sustitucion de piso en direccion con una medida de 45 m2 y socalo con una medida de 25 ml



Foto 4: sustitucion de cubierta de lamina y estructura en direccion con una medida de 75 m2



Foto 5: sustitucion de canal de 5 ml en direccion



Foto 6: sustitucion de una puerta en direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL, TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0108-41	FECHA:	1/09/2025



Foto7: sustitucion de red electrica en direccion



Foto 8: sustitucion de cielo falso en direccion con una medida de 10 M2



Foto 9: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN AULAS CON UNA MEDIDA DE 32 M2



Foto 10: SUSTITUCION DE VENTANA EN AULA DE 0.80 *1.5 MT



Foto 11: INSTALACION DE 2 BALCON DE 1*2.5 MT C/U

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

