

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0111-41	FECHA:	1 de septiembre de 2025.



Foto 1: Sustrución de piso de torta de cemento por cerámico



Foto 2: Sustrución de 2 planchas incluye chimenea



Foto 3: Sustrución de ventanas



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico y sustrución de lámpara tipo LED



Foto 5: Cambio de canal por canal aluzinc con sus bajadas.



Foto 6: Reparación de canal de agua he instalación de bajada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto 7: Instalación de canal aluzinc con bajada.



Foto 8: Sustitución de vidrios.



Foto 9: Sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

