

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Juan Bautista Gutiérrez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 Av 3-31 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0113-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: Fotografía del Centro Educativo. Vista de enfrente



Foto 2: Area donde se colocara el deposito de agua.



Foto 3: Sustitución de estructura metálica deteriorada del deposito de agua por estructura metálica.




Foto 4: Area de la cocina. Ampleación y sustitución de plancha de tres ornila por una de tres grandes incluye material y mano de obra



Foto 5: Area donde sustituirá la ventana de metal por una de UPVC de 1.20 x 2.50 tipo corrediza



Foto 6: Sustitución de chimenea de metal por dos extractor de galvanizado y lamina de acero inoxidable de 2.30 x2.30

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

