

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATACHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0120-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto en mal estado a piso cerámico en el aula.



Foto 2: Sustitución de torta de concreto en mal estado a piso cerámico de aula.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto en mal estado a piso cerámico de aula.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en mal estado a piso cerámico de aula.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto en mal estado a piso cerámico de aula.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto en mal estado a piso cerámico de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

