

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacaniac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1343-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Pintura para puerta de aula en la escuela.



Foto 2: Pintura para puerta de aula en la escuela.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de 2 hiladas de block.




Foto 4: Repello en pared de gradas y pasillo.



Foto 5: Instalación de energía eléctrica en tres aulas, incluye focos, cables apagadores y tomacorrientes.



Foto 6: Instalación de energía eléctrica en tres aulas, incluye focos, cables apagadores y tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1343-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Colocación de 3 láminas troqueladas calibre 26 de 12 pies y colocación de 2 costaneras de 4"x2" de 6 metros.



Foto 2: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en cocina.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en pasillo




Foto 4: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en gradas.



Foto 5: Fabricación de balcones en aula.



Foto 6: Pintura para puerta de aula en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

