



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1888-45	FECHA:	10 de marzo de 2,025



Foto1: COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN BAÑOS Y TAZAS DE LOZA



Foto 2: IMPERMIABILIZACIÓN DE TERRAZA



Foto 3: SUSTITUCION DE UNA PUERTA DE MADERA POR UNA DE METAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PASILLO



Foto 4: IMPERMIABILIZAR PAREDES



Foto 5: DEMOLICIÓN DE MIGITORIO Y COLOCACIÓN EN LOZA



Foto 6: COLOCAION DE VIDRIOS EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 SR. SANTOS PUAC XEC Firma y sello del Presidente de la	 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA CONSEJO EDUCATIVO ALDEA NUEVA CANDELAIA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	 LICDA. LEIDY SABRINA RODAS HERNANDEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria DIRECCION ALDEA NUEVA CANDELAIA SAN CRISTOBAL
---	---	---	---