

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chuisiguan, Paraje Chuitacabaj Patzutzutz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0017-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: Sustitucion de cubierta de lamina, 2. Estructura de techo, 4. Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 3: piso



Foto 5. Pintura en Interiores y Exteriores



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico





Foto 7: Sustitución de Plancha Metálica con hornillas



Foto 8: Sustitución de Mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chuisiguan, Paraje Chuitabaj Patzutzutz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0017-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 9: Fabricación e Instalación de Ventanas y Puerta de Metal



Foto 10. Repello



Foto 11 Sustitución de lavamanos




Foto 11. Sustitucion de Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público