

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TONONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0037-43	FECHA:	02 de julio de 2025



Foto 1: El techo presenta desgaste por el paso del tiempo y la corrosión,



Foto 2: Los soportes de canales de agua pluvial están en mal estado y con espacio muy grande, cuando llueve no soportan el peso del agua y desborda.



Foto 3: Los sanitarios y accesorios ya están deteriorados y no tienen suministro de agua para limpieza



Foto 4: El muro interno representa peligro, se necesita colocación de barandas metálicas.



Foto 5: La red de agua entubada está deteriorada incluyendo los chorros en las tomas de agua para los niños y para la limpieza y uso de aulas y cocina.



Foto 6: La red eléctrica está en mal estado, se necesita un recableado y colocación de plafoneras y lámparas led.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0037-43	FECHA:	02 de julio de 2025



Foto 1: Mantenimiento y cambio de tubería de bajada de agua pluvial, que en época lluvia se desborda en el patio.




Foto 2: Mantenimiento de puerta y colocación de chapas en cinco puertas.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

