



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Camino Chicotom Paraje Chimarta, Aldea Nimasac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0171-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block sobre área de cocina (mano de obra)




Foto 2: Sustitución de barandas de metal de 2.60 mts*0.90mts sobre cocina



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana 2.1mts*1.90mts (corredor segundo nivel, planta baja).



Foto 4: Sustitución de lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 5: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en bodega de cocina 2.12mts*1.38mts incluye chapa marca Yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Camino Chicotom Paraje Chimarta, Aldea Nimasac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0171-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso de 1.56mts*1.95mts incluye chapa marca Yale



Foto 8: Sustitución de puerta (Cambio de ubicación de puerta, incluye sellado de espacio con muro de block de 2.60mts*1.50mts+apertura de vano para reinstalación de puerta.



Foto 9: Sellado de abertura entre techo de lamina y solera de concreto 72mts lineales*0.3mts de altura.



Foto 10: Sustitución de 5 chapas marca Yale



Foto 11: Sustitución de accesorios de inodoro (4 inodoros)+sustitución de 1 inodoro



Foto 12: Sustitución de accesorios de 3 mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

