

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Xequilajá, caserio Rachoquel Aldea Xequemeyá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0050-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: reparación de muro perimetral.



Foto 2: reaparacion de muro perimetral .



Foto 3: reparación de patio



Foto 4: reparación de patio y muro perimetral



Foto 5: Reparación de banqueta de cemento



Foto 6: Reparación de banqueta de cemento por cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEL 43	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Xequilajá, caserio Rachoquel Aldea Xequemeyá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0050-43	FECHA:	10/03/2025



Foto7: sustitucion de azulejo de cocina



Foto 8: sustitucion de azulejo de cocina



Foto 9: colocacion de azulejo en pila de concreto, adhesivo MP4, siza



Foto 10: instalación de mesa de concreto, azulejo, adhesivo MP4.



Foto11: adoquinamiento 140 metros2 adoquin rectangular decorativo en patio



Foto12: adoquinamiento 140 metros2 adoquin rectangular decorativo en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

