

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xecruz, aldea Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0277-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de Puerta de Entrada Principal: La puerta principal del establecimiento presenta dificultades, pues no cuenta con mayor soporte, lo que hace que no abra y cierre correctamente. Al mismo tiempo, es insegura por el tiempo de desgaste.



Foto 2: Sustrucción de Puerta de la Cancha del Establecimiento: La cancha cuenta con una puerta imprevista y usada, la cual no abarca con el espacio requerido y suele abrirse con facilidad debido a su avanzado uso.



Foto 3: Sustrucción de Malla para Circulación de 42 metros (incluye): La circulación del centro educativo es uno de los principales problemas, pues debido al tiempo que tiene, suele ser inseguro.



Foto 4: Remodelación de Muro Perimetral (8 metros): Debido a que el muro solo cuenta con una hilada de block, la malla resulta ser muy pesada, tomando en cuenta que los paralelos tienen una distancia de casi 3 metros.



Foto 5: Sustrucción de Muro de Contención: Las paredes del mismo se encuentran agrietadas y las bases de concreto no tienen cimiento, lo que ha causado un deterioro y filtración de agua, cuando llueve.



Foto 6: Pintura para las paredes exteriores: Actualmente, la escuela tiene 5 años de no ser pintada, lo que hace a que las paredes se vean pálidas por los años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xecruz, aldea Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0277-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7. Colocación de piso cerámico: Actualmente la cocina cuenta con una torta de cemento, el cual necesita ser modificado para evitar polvo cuando se barre.



Foto 8. Colocación de azulejo de comedor: El comedor no cuenta con azulejo para poder preparar adecuadamente los alimentos, por lo que es necesario modificar y colocar el mismo para mayor higiene.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar		 Firma y sello del Director	
---	---	--	---