

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0333-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Piso en mal estado con provabilidad de hundimiento de la estufa de leña donde se preparan los alimentos de los estudiantes.




Foto 2: Remodelación o cambio del piso de cemento por ladrillos para poder rescatar la estufa de leña de la cocina



Foto 3: Ventanas en las estado con vidrios quebrados y sin vidrios, valones oxidados y en mal estado.



Foto 4: Sustitución de ventanas de un módulo de cinco aulas de 18 ventanas, un módulos de dos aula en la parte de enfrente con tre ventanas y un módulos de dos aulas con cuatro ventas, los valocones



Foto 5: Las láminas de un módulo de dos aulas se encuentran en las estado y cuando llega el invierno estas gotean dentro del salón.



Foto 6: Cambio de las láminas oxidadas del módulo de dos aulas por láminas troqueladas y capotes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

