

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb de Telesecundaria aldea loma del viento	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma del viento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0037-45	FECHA:	7/03/2025



Foto1: Sustrucción de lamina y estructura de soporte de las gradass para el segundo nivel



Foto 2: Reparación del muro y las columnas para el segundo nivel



Foto 3: Sustrucción de lamina y estructura de soporte de las gradass para la cocina



Foto 4: Reparación de muro de block (instalación de hiladas de block)



Foto 5: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios del area de cocina



Foto 6: Reparación y sustitución de piso de concreto por piso ceramico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Aldea Loma del Viento
Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Zacapa
Aldea Loma del Viento