



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXA A EORM. ALDEA EL FRUTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Frutillo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1033-42	FECHA:	30/04/2025



Foto 1: Ampliación de cocina: Ampliación de ventana de 0.80*0.85 (demolición) 0.68 M2




Foto 2: Sustitución de Estructura de techo para pila y losa de concreto por piso cerámico



Foto 3: Ampliación de muro perimetral 3 hiladas de block sobre muro existente.



Foto 4: Sustitución de Pila Prefabricada por Pila de Concreto de 2.4*1.2



Foto 5: Sustitución de Accesorios de Servicios Sanitarios y Piso Líquido por Piso Cerámico




Foto 6: Suministro e instalación de depósito de agua de 1,100 lts a la par del existente para mayor captación porque no se da abasto el agua necesaria para los sanitarios por irregularidad del servicio de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeaneth Román

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXA A EORM. ALDEA EL FRUTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Frutillo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-1033-42	FECHA:	30/04/2025



Foto 7: Suministro e instalación de alambre de pua y razor, Suministro e Instalación de tubo 1 1/4 para sostener malla y alambre razor (28 PIEZAS POR 0.50 DE ALTO) 125ML.




Foto 8: Suministro e instalación de malla galvanizada para el área de tapial frontal del establecimiento (35ML)



Foto 9: Ampliación de aula (Demolición de pequeño escenario, fundición de torta de cemento e instalación de piso cerámico)



Foto 10: Sustitución de Ventiladores en aulas




Foto 11: Sustitución de piso liquido por cerámico



Foto 12:
Demolición de pila inservible, para ampliación de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

