



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria de Nuevo Sunzapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Sunzapote, Rio Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0016-45	FECHA:	18/09/2025




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico con zócalo, reparación del piso de torta de concreto para nivelar la base, pintura en muros interiores y exteriores en aula de computación



Foto 2: Sustitución de focos por lamparas led empotrables redondas, Sustitución de interruptor doble, Sustitución de tomacorrientes dobles, instalación de ventiladores de techo en aula de computación



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en el techo, sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, Instalación de cielo falso vinilico en aula de computación



Foto 4: Reparación de Muro de block del aula pegando 2 hiladas de block para elevar el techo con repello, cernido, continuar columnas en aula de computación



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal de 1.04x1.49 mts (lijado y pintura), Instalación de ventanas de pvc con vidrio transparente de 1.04x1.49 mts y su cedazo en aula de computación



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puerta de metal de 1.05x2.11 mts(cepillado y pintura,desinstalar e instalar) en aula de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marlin Larrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria de Nuevo Sunzapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Sunzapote, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0016-45	FECHA:	18/09/2025



Foto 7: Instalación de canal de metal incluye mano de obra y soportes de metal (ya hay material), Instalación de bajada de agua pluvial en el corredor



Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en el techo, sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, Pintura en muros exteriores en el escenario



Foto 9: Reparación de gradas de block , Sustitución de piso cerámico deteriorado por piso cerámico antideslizante en gradas



Foto 14: Pintura en muro lado exterior y trazo del nombre con logotipo del instituto en la fachada del muro perimetral



Foto 11: Mantenimiento a estructura de puerta de metal de 1.00x2.50 mts, Mantenimiento a balcón de metal de 1.19x2.70 mts en aula 3



Foto 12: Sustitución de ventana de persiana por ventana de pvc con vidrio transparente de .084x0.84 Mts y su cedazo en aula de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlin Larios

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria de Nuevo Sunzapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Sunzapote, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0016-45	FECHA:	18/09/2025



Foto 13: Instalación de ventilador de techo en aula de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPE	
---	--