

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea La Arenera	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0357-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Pintura en muro exterior en aulas 1,2 y 3



Foto 8: Sustitución de inodoro 1 en los servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución de inodoro 2 en los servicios sanitarios



Foto 10: Mantenimiento a estructura de puerta de metal para el inodoro 1




Foto 11: Mantenimiento a estructura de puerta de metal para el inodoro 2



Foto 12: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico con zócalo y Pintura en muro interior en los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea La Arenera	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Rio Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0357-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Reparación de muro aplicando repello y cernido, Pintura en ambos lados del muro y trazo del nombre con logotipo de la escuela en fachada del muro perimetral



Foto 2: Reparación de tubo Hg y malla galvanizada en muro perimetral



Foto 3: Reparación de piso de concreto para nivelar, Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico con zócalo, Instalación de ventiladores de techo en aula 1



Foto 4: Reparación de piso de concreto para nivelar, Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico con zócalo, Instalación de ventiladores de techo en aula 2



Foto 5: Reparación de piso de concreto para nivelar, Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico con zócalo, Instalación de ventiladores de techo en aula 3



Foto 6: sustitución de ventanas de metal con vidrio por ventana de pvc con vidrio en aulas 1, 2 y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea La Arenera	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Arenera, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0357-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 13: Pintura en muro exterior en los servicios sanitarios



Foto 14: Reparación de bajada de agua pluvial en corredor

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

