

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                              |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                       | MUNICIPIO:                     | GUALÁN                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS BALAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS BALAS, GUALÁN, ZACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0019-43                                | FECHA:                         | 3/06/2025                       |



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL, Y MADERA POR METAL



Foto2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL, Y MADERA POR METAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Graciela Galindo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                                             |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                                      | MUNICIPIO:                     | GUALÁN                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BALAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS BALAS, GUALÁN, ZACAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0019-43                               | FECHA:                         | 3/06/2025                       |



Foto7: SUSTITUCION DE TUBERIA PRINCIPAL



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA PORTATIL DE UN LAVAMANOS POR PILA DE BLOCK, MEDIDA 2X1X1 MTS



Foto 9: SISTEMA ELECTRICO; SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



Foto 10: SISTEMA ELECTRICO; SUSTITUCIÓN DE DUCTO MAS ACCESORIOS



Foto 11: SUSTITUCION DE TUBERIA PRINCIPAL

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Graciela Galindo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|