

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                 | MUNICIPIO:                     | GUALAN                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACION MUNICIPAL LOS LIMONES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0074-45          | FECHA:                         | 4/06/2025                          |



Foto 1: Necesario mantenimiento a estructura de puertas de sanitarios



Foto 2: Necesario mantenimiento a estructura de puertas de sanitarios



Foto 3: Estado actual de pintura de servicios sanitarios



Foto 4: Actualmente se almacena el agua para los sanitarios en toneles, por lo cual se necesita la instalación de un nuevo deposito de agua el cual se propone instalar sobre esta bodega con terraza y se incluye toda la tubería de conexión a la red de agua actual.



Foto 5: Necesidad de ventanería para evitar que entre el agua de lluvia.



Foto 6: Plafoneras sin focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Mariacristina Borda Sanab*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

