

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0009-43	FECHA:	12/06/2025



Foto1: 1.1 sustitucion de estructura de soporte de madera, por soporte de metal



Foto 2: 1.2 sustitucion de lamina troquelada aluizinc cal 26



Foto 3: 2.1 instalacion de ventanas pvc



Foto 4: 2.2sustitucion de piso ceramico




Foto 5: 3.1 instalacion de ventanas pvc



Foto 6: 3.2 sustitucion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ASTILLERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0009-43	FECHA:	12/06/2025



4.1 sustitucion de piso ceramico



4.2 instalacion de ventanas pvc



4.3 sustitucion de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

