

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB 2DA. CALLE 1RA. AVE. ZONA 2, BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 1RA. AVE. ZONA 2, BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0015-45	FECHA:	22/04/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL PARA LA INSTALACION DE TECHO Y INSTALACION DE LAMINA CALIBRE 26 TROQUELADA



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO CON ACABADO FINO. INCLUYE NIVELACION Y RELLENO




SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL EN DIRECCION MEDIDAD DE 1.20 X 2



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PVC DE COLOR BLANCO DE 2X1 Y INSTALACION DE BALCONES DE METAL



SUMINISTRO Y INSTALACION DE DUCTO ELECTRICO, CABLEADO ELECTRICO, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, PLAFONERAS Y FOCOS



REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB 2DA. CALLE 1RA. AVE. ZONA 2, BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 1RA. AVE. ZONA 2, BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0015-45	FECHA:	22/04/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN AREA INTERIOR Y EXTERIOR



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN AREA INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

