

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA CAPUCALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAPUCALITO, CAPUCAL, LA UNION, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0022-45	FECHA:	29/04/2025



Foto1: AREA DE COCINA PARA REMOZAMIENTO, SUSTITUCION DE VENTANAS, INSTALACION DE BALCONES.



Foto 2: PLANCHA DE LA COCINA, ESTUFA DE LEÑA EN MAL ESTADO



Foto 3: PILA DE LA COCINA, SERA REUBICADA CON SU DRENAJE Y SERVICIO DE AGUA.



Foto 4: PINTURA DETERIORADA EN MUROS Y PUERTA DE ACCESO.



Foto 5: FOGON NO TIENE CHIMENEA PARA EXTRAER GASES DE COMBUSTION Y SOLO EXISTE UNO Y ESTA EN MAL ESTADO



Foto 6: SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA NECESITA READECUACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA CAPUCALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAPUCALITO, CAPUCAL, LA UNION, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0022-45	FECHA:	29/04/2025



Foto 7: INGRESO A BAÑOS, DESPROVISTOS DE PINTURA, SIN PISOS LAVABLES



Foto 8: MINGITORIO Y PAREDES NECESITAN IMPLEMENTACION DE AZULEJOS



Foto 9: TECHO DESPROVISTO DE BOMBILLA PARA ILUMINACION.



Foto 10: LAVAMANOS EN LOS BAÑOS EN MAL ESTADO.



Foto 11: CONDICIONES DE SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 12: PINTURA DETERIORADA EN INTERIORES DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

