

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Ramírez Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Ramírez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0028-43	FECHA:	27/03/2025



Foto 1.1 Sustrución de piso Cemento liquido por piso ceramico



Foto 1.2 Instalación de ventanas



Foto 1.3 Sustrución de lamina normal a lamina traga luz.



Foto 1.4 Sustrución de puerta de metal por puerta de metal



Foto 1.5: Sustrución de chapa



Foto 1.6: Sustrución de banqueta de tierra por banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Janette Ramirez Suchi

Firma y sello del Presidente de la OPF



G. Ramirez

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Ramírez Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Ramírez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0028-43	FECHA:	27/03/2025



Foto 2.1 Sustitución de piso de cemento a ceramico en cocina



Foto 2.2 Sustitución de puerta de metal por puerta de metal 2.05 mts de alto por 0.90 mts ancho



Foto 2.3 Aplicación de repello a paredes

Suministro e instalación de estufa rural (completa) incluye base, chimenea y plancha de metal



Foto 2.4 Suministro e instalación de estufa rural (completa) incluye base, chimenea y plancha de metal

Instalación de Pila de concreto de dos lavadores



Foto 2.5: Instalación de pila de concreto de dos lavadores

Suministro e instalación de estufa rural (completa) incluye base, chimenea y plancha de metal



Foto 2.6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Janette Ramirez Sue
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Ramírez Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Ramírez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0028-43	FECHA:	27/03/2025



Foto 3.1 Pintura en muros interiores e interiores



Foto 4.1 Sustitución de patio de tierra por patio de cemento



Foto 5.1 Sustitucion de lamina a lamina troquelada alucin calibre 26



5.2 Instalacion de canal en techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Janette Ramirez Such

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rafael Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

