

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio La Laguna Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1015-43	FECHA:	5/20/2025



Foto 1: muro que necesita cambio de malla ya que se encuentra dañado.



Foto 2: muro con necesidad de reparación ya que se encuentra dañado.



Foto 3: muro a sustituir o consolidar para evitar el colapso



Foto 4: muro con daños.



Foto 5: modulo prefabricado que necesita piso de concreto para evitar charcos alrededor



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Banner Aguirre

Firma y sello del Presidente de la OPF



Castro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

