

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                       |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | zacapa                | MUNICIPIO:                     | La Unión                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Oratorio | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Oratorio Aldea Pacayalito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-1260-43         | FECHA:                         | 5/03/2025                         |



Foto 1: Cocina: Instalación de pilas, instalación de torta de concreto, instalación de mesones, instalación de balcon, instalación de estufas rurales y base, instalación de puerta.



Foto 2: Cocina: Instalación de base para tinaco, instalación de tinaco e instalación de puerta.



Foto 3: Baños: Instalación de puertas, sustitución de pilas, instalación de torta de concreto para pilas, instalación de piso cerámico, instalación de inodoros.



Foto 4: Aplicación de torta de concreto, instalación de azulejos e instalación de puerta.



Foto 5: Entrada principal: Aplicación de torta de concreto, sustitución de porton, sustitución de pilares.



Foto 6: Area general: Sustitución de gradas de tierra por concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gregorio Esquivel Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

