

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | AltaVerapaz | MUNICIPIO: | Cobán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tontzul Ucula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0078-43 | FECHA: | 13/05/2024 |



Foto 1. Vista lateral de grieta de la banqueta a intervenir



Foto 2. Rehabilitación de banqueta



Foto 3. Vista Frontal de banqueta a intervenir.



Foto 4. Vista lateral de aula a intervenir.



Foto 5. Vista lateral de cambio de estructura de techo del aula a intervenir.



Foto 6. Vista de cambio de lámina del aula a intervenir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM/A

Firma y Sello Director Centro Educativo Público