

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CACAHIUILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACAHIUILA, COBAN, A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0083-43	FECHA:	13 DE MAYO DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR PARED DE BLOCK




Foto 2: SUSTITUCION DE PAREDES.



Foto 3: SUSTITUCION DE COLUMNAS Y DE PARED.



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL CON VIDRIOS.






Foto 5: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINAS



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE LAMINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
