

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINA ICHAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0121-43	FECHA:	COBAN ALTA VERAPAZ, 08 DE MAYO DE 2024



Foto1: El piso de concreto del aula de preprimaria que fue construido hace mas de cuarenta años, esta dañado en su planta fisica tanto interior como exterior.



Foto 2: El piso de concreto que tiene el aula de preprimaria y el corredor se va remozar y colocar piso ceramico.



Foto 3: Se logra evidenciar el mal estado de la cocina , tanto en la parte interior como exteriores, se va a remozar piso, paredes, techo y estufa.



Foto 4: La infraestructura del edificio escolar esta en malas condiciones; por lo que seran pintadas, paredes, balcones y puertas



Foto 5: Se observa cuatro baños en construccion con recursos de los padres de familia y lleva un año en abandono por falta de financiamiento.



Foto 6: Se pretende terminar la construccion con ambientes adecuados; azulejado, cuatro sanitarios, lavamanos de concreto, iluminacion y terraza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo EORM ALDEA CHINA ICHAB


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
