

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0246-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1. Sustitución de cubiertos de laminas



Foto 2. Sustitución de cubiertos de láminas




Foto 3: Sustitución estructura de techo



Foto 4: Sustitución estructura de techo




Foto 5. Remodelación del área de la cocina



Foto 6. Remodelacion de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0246-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Sustrucción de canales



Foto 8: Sustrucción de canales



Foto 9: Pinturas de interior y exterior




Foto 10: Sustrucción de pintura




Foto 11: Sustrucción de pisos



Foto 12: Sustrucción de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público