



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN LUIS PLAYA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS PLAYA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0280-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Ingreso al centro educativo el porton se ha desprendido lo que provoca una vulnerabilidad del enseres del centro educativo.



Foto 2: La otra parte del porton con un deterioro bastante notable que amerita mantenimiento.




Foto 3: La cerca se encuentra bastante inclinada y la malla oxidada por un tiempo de uso.




Foto 4: Los postes en su mayoría ya empiezan a caer debido al tiempo de uso.





Foto 6: La mayor parte de la malla perimetral contiene agujeros grandes debido a la corrosión.



En el acceso añ centro educativo la malla perimetral a caido debido a la corrosión

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo E. Cruz Acuña

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

