

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ENTRE RIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0281-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE TECHA EN MAL ESTADO




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES ESTABLECIMIENTO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, PINTURA Y COLOCACION DE CHAPA





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

