

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN LUIS PALO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0291-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO



Foto 3: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES E INTERIOR




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto 5: MEJORAMIENTO DE BALCONES





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director del Servicio Educativo Público

