




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024






Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad Nueva Las Pacayas</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024



MUESTRA LA ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO EDUCATIVO SIN PORTON.



MUESTRA EL INGRESO PRINCIPAL AL CENTRO EDUCATIVO Y EL INGRESO DE VEHICULOS SIN PERMISO



MUESTRA EL INGRESO DE VEHICULOS DEL TRANSPORTE PESADO AL CENTRO EDUCATIVO SI PERMISO



Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024



muestra el muro perimetral inconcluso



muestra el muro perimetral inconcluso



muestra el muro perimetral inconcluso



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Nueva Las Pacayas



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público