



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Paquisil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Paquisil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Rigoberto Mó Chún	FECHA:	10 DE MAYO DE 2024




Foto1: SUSTITUCION DE BIGAS POR COSTANERAS Y LAMINAS.




Foto 2: SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR PARED DE BLOCK.



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINAS.




Foto 4: SUSTICION DE PARALES DE MADERA POR COLUMNAS DE CONCRETO.




Foto 5: CONSTRUCCION DE PISO TIPO ENTORTADO.




Foto 6: SUSTITUCION DE PAREDES DE MADERA POR BLOCK, CONSTRUCCION DE PISO TIPO ENTORTADO INTERIOR DE AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al momento de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

