

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Coban
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Paquisil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paquisil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0296-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: compra de block y su llegada



Foto 2: Compra de laminas troqueladas y su llegada.



Foto 3: compra de cemento y pintura.



Foto 4: Nivelacion de terreno, armadura de columnas y trazo de medidas



Foto 5: Acarreo de arena del río.



Foto 6: Colocacion de bloks, fundicion de soleras y fundicion de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de COP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

