

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0305-43	FECHA:	11 DE ABRIL DEL AÑO 2,024



Foto1: Cambio de reglas de madera a costanera de metal.



Foto 2: Csambio de laminas del techo por ser deteriorado. Con augeros.



Foto 3: Colocacion de pisos.




Foto 4: Colocacion de puertas y ventanas.



Foto 5: Colocacion de ventanas.



Foto 6: Cambio de mallas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0305-43	FECHA:	11 DE ABRIL DEL AÑO 2,024



Foto1: Cambio de techo y puertas, ya no sirven,



Foto 2: Cambio de losa, porque estan en mal estado.



Foto 3: Cambio de malla.



Foto 4: Terminar de colocacion de mallas alrededor del area de la escuela.



Foto 5: Colocacion de piso entortada en el corredor de la escuela.




Foto 6: Colocacion de piso entortada en los salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

