

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CHIRREMOX, SACOC II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIRREMOX, SACOC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0315-43	FECHA:	14 DE MAYO DEL AÑO 2024



Foto1: EN ESTA FOTOGRAFÍA PODEMOS APRECIAR LA ESCUELA UBICADA EN UN ESPACIO ROCOSO DE ALTURA, VULNERABLE A CIERTOS DESASTRES NATURALES.



Foto 2: EL PISO DETERIORADO DEL AULA PROVOCA INESTABILIDAD EN LAS MESAS DE TRABAJO; LA ESTRUCTURA DEL TECHO PROVOCA QUE LOS RAYOS DEL SOL PENETREN. DENTRO DEL AULA




Foto 3: LA MADERA SE SECA CON EL TIEMPO POR LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LA COMUNIDAD LO CUAL GENERA UN AUMENTO EN GRIETAS; PUEDE ESTAR EXPUESTA A INCENDIOS.



Foto 4: LOS ESPACIOS ABIERTOS SUELEN SER CUBIERTOS CON LAMINA PARA LO CUAL SURGE LA IDEA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR.



Foto 5: SE PROCEDE A TOMAR MEDIDAS PARA REALIZAR LOS PLANOS CORRESPONDIENTES PARA REMODELACIÓN.



Foto 6: LA ESCUELA NO CUENTA CON VENTANAS ADECUADAS Y LOS RAYOS DEL SOL ALCANZAN A LOS ALUMNOS EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Max Choc Coc*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Juan Carlos*

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

