

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GANCHO CAOBA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0325-43	FECHA:	viernes, 27 de septiembre de 2024




Foto1: laminas en mal estado y deteriorado



Foto 2: Sustitucion de bigas de madera a vigas de metal.




Foto 3: Sustitucion de laminas, bigas y tijeras en aula.




Foto 4: Sustitución de balcones de madera a metal.



Foto 5: cambio de laminas con goteras



Foto 6: Sustitucion de laminas y costaneras de corredor de escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*Firma*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

