



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ SACALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ SACALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0327-43	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Las láminas que cubren la escuela están oxidadas y presentan agujeros, lo que agrava el deterioro general de la infraestructura.



Foto 2: Los horcones que soportan la estructura muestran un debilitamiento severo debido a la constante exposición a la lluvia y plagas.



Foto 3: Las ventanas, también de madera, presentan signos avanzados de polilla, impidiendo su correcto cierre.




Foto 4: la puerta principal tiene dificultades para cerrar correctamente, asimismo el deterioro de dicho material.



Foto 5: Piso quebrado con áreas que no han sido alisadas adecuadamente del salón de clases y patio.




Foto 6: Los baños tanto de niños como de niñas se encuentran en un estado crítico de abandono. Las puertas de madera están deterioradas, al punto de caer.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

