

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	SCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO TOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 01 - 0330 - 43	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024



Foto1: ESTRUCTURA METALICA, ENTECHADO AULA Y CORREDOR, SALON 3. SEGÚN CROQUIS Y PISO CERAMICO EN EL CORREDOR



Foto 2: PISO RUSTICO POR PISO CERAMICO. SALON 3




Foto 3: ESTRUCTURA METALICA, ENTECHADO, PISO, PUERTA Y VENTANA. DIRECCION SEGÚN CROQUIS



Foto 4: ENTECHADO COMPLETO, SALON 1 Y SALON 2 SEGÚN CROQUIS Y PISO CERAMICO EN EL CORREDOR.



Foto 5: PISO RUSTICO POR PISO CERAMICO SALON 1, SEGÚN CROQUIS



Foto 6: PISO RUSTICO POR PISO CERAMICO SALON 2. SEGÚN CROQUIS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Cabnal P...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

