

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SALAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SALAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0348-43	FECHA:	8 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Las láminas que cubren la escuela están oxidadas y presentan agujeros, lo que agrava el deterioro general de la infraestructura.



Foto 2: Sustitución de piso.



Foto 3: ampliacion de corredor del establecimiento.



Foto 4: Ssustitucion de vidrios y aplicación de pintura para pared.



Foto 5: Sustitucion de bigas por Costaneras.



Foto 6: Instalacion de piso, salon de reuniones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

