

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sawachil II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sawachil II, Cobán, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0360-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Evidencia de la necesidad de cambio de techo y estructura del mismo.



Foto 2: Evidencia de la necesidad de cambio de techo y estructura del mismo.



Foto 3: Evidencia de la falta de cercado y perimetrado de la escuela lo que facilita el ingreso de cualquier tipo de personas y/o animales.



Foto 4: Evidencia de la falta de un receptorio adecuado de agua pluvial.



Foto 5: Evidencia de falta de piso lo cual perjudica a la libre locomoción.



Foto 6: Evidencia de falta de un lugar adecuado para almacenamiento de los restos y/o desperdicios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL	EORM Sawachil II	DIRECCIÓN DEL	Caserío Sawachil II, Cobán, A.V.
CODIGO DEL	16-01-0360-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Evidencia de la escases de puertas.



Foto 2: Evidencia de la escases de ventanas.



Foto 3: Evidencia de la falta de piso y el mal estado en el que se encuentra actualmente.




Foto 4: Evidencia de la falta de ventanas.



Foto 5: Evidencia de la escases de cocina.



Foto 6: Evidencia de la mala calidad de agua que es utilizada por los niños, esto a falta de un receptorio adecuado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPPM.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

