

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XBEN CONOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XBEN CONOP I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0381-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: INGRESO DE BLOCK PARA SUSTITUCION DE PAREDES.



Foto 2: MATERIALES COMPRADOS




Foto 3: PADRES DE FAMILIAS SE UNEN PARA TRABAJAR



Foto 4: INSTALACION DE BLOCK EN TODO EL AULA





Foto 5: INSTALACION DE COLUMNAS DE CONCRETO PARA VENTANAS



Foto 6: INSTALACION DE SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO EN EL CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

