## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO: NOMBRE DEL SENSALE.CUMBENTO: DESIGNALE.CUMBENTO: DESTAULE.CUMBENTO: DESTAUL	Ministerio de Educación SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
ESTABLECIMIENTO:  COORGIO DEL 16-01-0429-43  FECHA:  7/05/2024  Foto 1: Sustitucion de lamina en mal estado  Foto 3: Sustitucion de puerta de madera  Foto 5:  Foto 5:  Foto 5:	DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN	
Foto 3: Sustitucion de puerta de madera  Foto 5:  Foto 5:  Foto 5:  Foto 5:  Foto 6:		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		CASERIO LAS BRISAS CHINPANTUN	
Foto 1: Sustitucion de lamina en mal estado  Foto 3: Sustitucion de puerta de madera  Foto 5:  Foto 5:	CÓDIGO DEL				
Foto 1: Sustitucion de lamina en mal estado  Foto 3: Sustitucion de puerta de madera  Foto 3: Sustitucion de puerta de madera  Foto 5:	ESTABLECIMIENTO:		1 [	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Foto 5:	Foto 1: Sustitucion	Section 19	Foto 2: Mantenim	niento a enlamina y parales	
	Foto 3: Sustitucion	de puerta de madera	Foto 4: Estructur	a de Madera en mal estado	
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.	Foto 5:		Foto 6:		
15 / 4 2 1	Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actual a en unifero de hojas.				
Firma y sello del Presidente de la OR STANDARD DIRECCION E	76			Shull Fr	