

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM FINCA PANTUYATE I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANTUYATE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0463-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: Las láminas que cubren la escuela están oxidadas, presentan agujeros y hundimiento lo que agrava el deterioro general de la infraestructura.




Foto 2: Se puede observar que las vigas de madera están deterioradas, por la filtración de agua de las laminas y presentan signos avanzados de polilla.




Foto 3: La escuela no cuenta con ventanas, lo que impide que ingrese clarida y se mantenga obscuro al momento de dar clases.



Foto 4: El cableado eléctrico no funciona hace varios años, por lo que esta a oscuras totalmente.



Foto 5: Piso quebrado y deteriorado del salón de clases.



Foto 6: Las paredes se encuentran agrietadas y deterioradas por lo que necesitan repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---