

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RUBEL TZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBEL TZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0473-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2,024




Foto 1: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO MODULO 1



Foto 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO MODULO 1



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS




Foto 5: REPARACION DE PISO DE CONCRETO




Foto 6: REHABILITACION DE PAREDES EN MODULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---