

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Balbatzul II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Balbatzul II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0550-43	FECHA:	23/02/2023



Foto 1: Canaletas para captacion de agua



Foto 2: Levantamiento de muro perimetral 92 ML



Foto 3: Levantamiento de muro perimetral 92 ML



Foto 4: Perfil de levantamiento de muro perimetral 92 ML





Foto 5: Cambio de techo y aplicación de pintura



Foto 6: Captacion de agua para baños de establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público