

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | COBAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PALO GRANDE LOS COCALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0556-43 | FECHA: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE MALLA. POR BALCON



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON DE MADERA POR PORTON DE MALLA CON TUBO GALVANIZADO



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL Y MADERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipe Catalan Alonzo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

