

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>ALTA VERAPAZ</b>	MUNICIPIO:	<b>COBÁN</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM CASERIO CHIRRIXPEC SACRANIX II</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CASERIO CHIRRIXPEC SACRANIX II</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>16-01-0608-43</b>	FECHA:	<b>5/09/2024</b>




Foto 1: Cambio de techo de aula



Foto 2: Mejoramiento de pared



Foto 3: Repello de pared y entortado de piso




Foto 4: Levantamiento de la pared



Foto 5: Cambio de láminas para el entechado



Foto 6: Cambio de láminas para el entechado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">                   Firma y sello del Presidente de la OPF   </p>	<p align="center">                   Firma y Sello Director Centro Educativo Público   </p>
--	--