



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0663-43	FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 2: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA, A LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCION DE REGLAS DE MADRE POR COSTANERAS



Foto 4: MAL ESTADO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LA CUBIERTA DE LAMINA



Foto 5: LADO DELANTERO DEL ESTABLECIMIENTO, EN DONDE SE REFLEJA LA SITUACION DEL TECHO ACTUAL




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Pú

